

Uwaga:
 Mieszkania oznaczone jako "brak inwentaryzacji" są poza zakresem opracowania z powodu braku możliwości wykonania opinii kominiarskiej.
 W przypadku braku możliwości zamontowania w jednym oknie dwóch nawiewników o wydajności V=30 m³/h, zamontować dwa nawiewniki V=20 m³/h.
 Zapewnić przepływ powietrza od nawiewników okiennych do kratki wentylacji wywiewnej poprzez montaż kratki w drzwiach wewnętrznych lub podcięcie drzwi.

