

Uwaga:
Mieszkania oznaczone jako "brak inwentaryzacji" są poza zakresem opracowania z powodu braku możliwości wykonania opinii kominiarskiej.
V przy braku możliwości zamontowania w jednym oknie dwóch nawiewników o wydajności V=30 m³/h, zamontować dwa nawiewniki V=20 m³/h
Zapewnić przepływ powietrza od nawiewników okiennych do kratki wentylacji wywiewnej poprzez montaż kratki w drzwiach wewnętrznych lub podcięcie drzwi.

