


# NAPRAWA PEKNIĘTEJ ŚCIANY SZCZYTOWEJ 1:100



UWAGA: szczegółowy sposób naprawy pęknięcia ściany szczytowej przedstawiono w pkt 7.2. opisu technicznego  
Rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr 6

**KALMAR Marcin Maciejewski**

ul. Ponńskiego 8/27 88-100 Inowrocław

**OBIEKT**

Budynek mieszkalny

**ADRES**

ul. Toruńska 80

**INWESTOR**

PGKIM sp. z o.o.

**TEMAT RYSUNKU**

PRZEBIEG PEKNIĘCIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ

PROJEKTANCI:	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	data	skala
architektura i konstrukcja	Inż. ZDZISŁAW BIECHOWIAK WOJA-0423, KUP/BO/0250/06	GP 151/7346/II/38/91 GA-N 362/8346/II/17/79		15.01.2011	1:100
opracował	mgr Inż. Marcin Madejowski				nr rysunku 5