

**Wykaz budynków wraz z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i przeciwkradzieżowymi**

L.p.	Budynki komunalne Adres ROM II	Powierzchnia mieszkalna w budynku	Suma ubezpieczenia	Rok budowy	Materiał **			Czy obiekt posiada sprawne urządzenie odgromowe (TAK, NIE)	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
					stropów	stropodachu	pokrycie			
1	Andrzeja 5	213,95	556 270,00 zł	1940	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
2	Andrzeja 35	466,41	1 212 666,00 zł	1899	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
3	Armii Krajowej 2A	134,80	350 480,00 zł	1960	beton	beton	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
4	Armii Krajowej 4A	88,70	230 620,00 zł	1960	beton	beton	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
5	Błonie 10	590,85	1 536 210,00 zł	1936	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
6	Błonie 13a	842,78	2 191 228,00 zł	2002	beton	beton	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
7	Błonie 14	636,52	1 654 952,00 zł	1964	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
8	Błonie 24	482,40	1 254 240,00 zł	1964	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z	

Nr sprawy:

									przepisami p.poż.	
9	Cegielna 9	215,07	559 182,00 zł	1900	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
10	Cegielna 11	282,80	735 280,00 zł	1900	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
11	Cegielna 23	220,80	574 080,00 zł	1900	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
12	Chociszewskiego 27	277,59	721 734,00 zł	1930	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
13	Dworcowa 1	659,72	1 715 272,00 zł	1858	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
14	Dworcowa 26	101,02	262 652,00 zł	1918	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
15	Dworcowa 31	560,83	1 458 158,00 zł	1918	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
16	Dworcowa 36	138,34	359 684,00 zł	1860	drewno	drewno	eternit	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
17	Dworcowa 38	465,81	1 211 106,00 zł	1860	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
18	Dworcowa 44	579,39	1 506 414,00 zł	1905	drewno	drewno	ondulina	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
19	Dworcowa 47	668,02	1 736 852,00 zł	1948	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
20	Dworcowa 48	649,35	1 688 310,00 zł	1870	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 105/130**

21	Dworcowa 53b	466,76	1 213 576,00 zł	1870	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
22	Dworcowa 92	925,84	2 407 184,00 zł	1926	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
23	Hoyera 16	595,22	1 547 572,00 zł	1898	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
24	Kasprowicza 10	375,29	975 754,00 zł	1890	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
25	Kasztelańska 14	438,66	1 140 516,00 zł	1884	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
26	Kasztelańska 20	396,95	1 032 070,00 zł	1891	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
27	Kasztelańska 21	388,38	1 009 788,00 zł	1897	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
28	Kasztelańska 45	175,50	456 300,00 zł	1884	drewno	drewno	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
29	Kilińskiego 6	530,78	1 380 028,00 zł	1880	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
30	Kopernika 8A	306,46	796 796,00 zł	1955	beton	beton	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
31	Kopernika 9	581,56	1 512 056,00 zł	1955	drewno	drew/stal	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
32	Kopernika 9a	1 453,49	3 779 074,00 zł	1955	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
33	Kościuszki 6	217,47	565 422,00 zł	1846	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami	

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 106/130**

									p.poż.	
34	Kościuszki 8	556,06	1 445 756,00 zł	1890	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
35	Kościuszki 26	155,31	403 806,00 zł	1892	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
36	Kr. Jadwigi 3	101,10	262 860,00 zł	1900	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
37	Laubitz 18	222,71	579 046,00 zł	1900	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
38	Magazynowa 23	406,75	1 057 550,00 zł		beton	beton	papowe	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
39	Marcinkowskiego 11	312,78	813 228,00 zł	1898	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
40	Marcinkowskiego 20	381,94	993 044,00 zł	1890	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
41	Marcinkowskiego 31	418,53	1 088 178,00 zł	1880	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
42	Marcinkowskiego 34	298,77	776 802,00 zł	1900	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
43	Marcinkowskiego 67	131,42	341 692,00 zł	1890	drewno	drewno	eternit	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
44	Marulewska 34	389,05	1 011 530,00 zł	1943	drewno	drewno	dachówka	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
45	Marulewska 36	284,38	739 388,00 zł							
46	Mątewska 6	438,56	1 140 256,00 zł	1918	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	

Nr sprawy:

47	Mątewska 11	109,70	285 220,00 zł	1947	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
48	Mątewska 14	1 342,16	3 489 616,00 zł	1895	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
49	Mątewska 15	1 335,54	3 472 404,00 zł	1970	beton	drewno	papa	tak	zgodnie z przepisami p.poż.	
50	Mątewska 25	522,64	1 358 864,00 zł	1995	beton	beton	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
51	Mątewska 66/68	429,80	1 117 480,00 zł	1948	drewno	drewno	papa	tak	zgodnie z przepisami p.poż.	
52	Mątewska 70/72	514,04	1 336 504,00 zł	1956	drewno	drewno	papa	tak	zgodnie z przepisami p.poż.	
53	Mątewska 75/77	275,09	715 234,00 zł	1942	drewno	drewno	papa	tak	zgodnie z przepisami p.poż.	
54	Miechowicka 34	199,53	518 778,00 zł	1955	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
55	Miechowicka 40	138,72	360 672,00 zł	1955	drewno	drewno	eternit	tak	zgodnie z przepisami p.poż.	
56	Młyńska 8	578,29	1 503 554,00 zł	1899	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
57	Narutowicza 6	612,62	1 592 812,00 zł	1890	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
58	Narutowicza 9	460,35	1 196 910,00 zł	1896	beton	drewno	blacha	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
59	Narutowicza 20	449,40	1 168 440,00 zł	1897	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami	

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 108/130**

									p.poż.	
60	N.M.P. 32	319,42	830 492,00 zł	1930	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
61	Ogrodowa 4	197,10	512 460,00 zł	1860	drewno	drewno	eternit,ondulina	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
62	Okrężek 4-6	481,59	1 252 134,00 zł	1964	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
63	Okrężna 79	926,05	2 407 730,00 zł	1970	beton	beton	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
64	Orłowska 39	39,36	102 336,00 zł	1918	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
65	Oś. Okrężek 1	267,72	696 072,00 zł	1964		drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
66	Oś. Okrężek 2	246,04	639 704,00 zł	1964	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
67	Oś. Okrężek 3	276,51	718 926,00 zł	1964	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
68	Oś. Okrężek 4	250,02	650 052,00 zł	1964	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
69	Oś. Okrężek 5	282,12	733 512,00 zł	1965	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
70	Oś. Okrężek 6	249,38	648 388,00 zł	1964	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
71	Oś. Okrężek 7	277,63	721 838,00 zł	1964	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
72	Pakoska 1	405,73	1 054 898,00 zł	1903	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z	

Nr sprawy:

									przepisami p.poż.	
73	Pakoska 7	639,85	1 663 610,00 zł	1903	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
74	Pakoska 12	559,92	1 455 792,00 zł	1903	drewno	drewno	blacha	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
75	Pakoska 14	333,67	867 542,00 zł	1903	drewno	drewno	blacha	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
76	Plac Klasztorny 6	123,08	320 008,00 zł	1898	drewno	drewno	dachówka	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
77	Poprzeczna 21	233,02	605 852,00 zł	1897	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
78	Poprzeczna 23	235,52	612 352,00 zł	1908	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
79	Poznańska 2	817,92	2 126 592,00 zł	1886	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
80	Poznańska 12	337,32	877 032,00 zł	1885	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
81	Poznańska 32	786,44	2 044 744,00 zł	1897	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
82	Poznańska 34	822,41	2 138 266,00 zł	1897	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
83	Poznańska 37	534,58	1 389 908,00 zł	1900	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
84	Poznańska 49	241,81	628 706,00 zł	1900	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 110/130**

85	Poznańska 53	419,22	1 089 972,00 zł	1886	drewno	drewno	dachówka,papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.
86	Poznańska 92	429,50	1 116 700,00 zł	1950	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.
87	Poznańska 135	82,48	214 448,00 zł	1956	drewno	drewno	eternit	nie	zgodnie z przepisami p.poż.
88	Poznańska 318	479,00	1 245 400,00 zł	1937	drewno	drewno	eternit	nie	zgodnie z przepisami p.poż.
89	Poznańska 336	644,15	1 674 790,00 zł	1882	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.
90	Poznańska 357b	48,60	126 360,00 zł	1882	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.
91	Poznańska 357a	68,10	177 060,00 zł	1882	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.
92	Poznańska 359	412,37	1 072 162,00 zł	1905	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.
93	Poznańska 365	576,47	1 498 822,00 zł	1887	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.
94	Poznańska 367	654,51	1 701 726,00 zł	1882	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.
95	Poznańska 367a	218,62	568 412,00 zł	1882	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.
96	Poznańska 370	193,26	502 476,00 zł	1905	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.
97	Poznańska 384	362,81	943 306,00 zł	1905	drewno	drewno	papa,eternit	nie	zgodnie z przepisami

Nr sprawy:



									p.poż.	
98	Poznańska 389	177,07	460 382,00 zł	1905	drewno	drewno	eternit	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
99	Rabińska 84	156,80	407 680,00 zł		drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
100	Sikorskiego 18-20	998,40	2 595 840,00 zł	1943	drewno	drewno	dachówka	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
101	Sikorskiego 22-24	1 002,84	2 607 384,00 zł	1943	drewno	drewno	dachówka	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
102	Sikorskiego 30	456,21	1 186 146,00 zł	1943	drewno	drewno	gonty	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
103	Składowa 6	148,22	385 372,00 zł	1958	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
104	Składowa 8	667,74	1 736 124,00 zł	1958	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
105	Składowa 12	206,14	535 964,00 zł	1958	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
106	Skłodowskiej M.C. 12-14	242,57	630 682,00 zł	1924	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
107	Skłodowskiej M.C. 16-18	278,65	724 490,00 zł	1924	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
108	Skłodowskiej M.C. 20-22	276,06	717 756,00 zł	1924	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
109	Skłodowskiej M.C. 24-26	486,61	1 265 186,00 zł	1924	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
110	Słoneczna 6-8	147,26	382 876,00 zł	1970	drewno	drewno	dachówka	nie	zgodnie z	

Nr sprawy:

									przepisami p.poż.	
111	Słoneczna 7-9	148,99	387 374,00 zł	1970	drewno	drewno	dachówka	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
112	Słoneczna 20	484,67	1 260 142,00 zł	1970	drewno	drewno	eternit	tak	zgodnie z przepisami p.poż.	
113	Solankowa 9	442,43	1 150 318,00 zł	1913	drewno	drewno	papa,dachówka	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
114	Solankowa 43	530,31	1 378 806,00 zł	1918	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
115	Solankowa 52	1 174,02	3 052 452,00 zł	1919	drewno	drewno	papa,dachówka	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
116	Solankowa 53	322,13	837 538,00 zł	1919	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
117	Stare Miasto 38	232,41	604 266,00 zł	1899	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
118	Staropoznańska 108	268,43	697 918,00 zł	1900	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
119	Staropoznańska 149	369,33	960 258,00 zł	1918	drewno	drewno	dachówka	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
120	Staszica 22	403,25	1 048 450,00 zł	1870	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
121	Staszica 24	121,82	316 732,00 zł	1897	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
122	Szeroka 4	409,99	1 065 974,00 zł	1940	drewno	drewno	dachówka	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 113/130**

123	Szosa Bydgoska 16	219,37	570 362,00 zł	1945	drewno	drewno	dachówka	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
124	Szymborska 8	146,25	380 250,00 zł	1900	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
125	Szymborska 14	279,03	725 478,00 zł	1877	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
126	Szymborska 31	331,97	863 122,00 zł	1936	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
127	Szymborska 94	312,03	811 278,00 zł	1950	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
128	Szymborska 96	299,48	778 648,00 zł	1960	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
129	Szymborska 96b	380,64	989 664,00 zł	1950	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
130	Św. Ducha 29	179,34	466 284,00 zł	1900	brak	beton	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
131	Św. Ducha 31	336,78	875 628,00 zł	1887	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
132	Św. Ducha 38	486,28	1 264 328,00 zł	1892	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
133	Św. Ducha 40	196,72	511 472,00 zł	1895	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
134	Św. Ducha 54	679,07	1 765 582,00 zł	1887	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
135	Św. Ducha 77	540,80	1 406 080,00 zł	1880	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami	domofon

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 114/130**

									p.poż.	
136	Św. Ducha 99	363,63	945 438,00 zł	1900	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
137	Toruńska 11	1 361,54	3 540 004,00 zł	1895	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
138	Toruńska 18	390,64	1 015 664,00 zł	1883	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
139	Toruńska 18	36,90	95 940,00 zł		drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
140	Toruńska 26	2 186,48	5 684 848,00 zł	1846	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
141	Toruńska 97	274,11	712 686,00 zł	1890	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
142	Toruńska 128	239,35	622 310,00 zł	1885	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
143	Wałowa 7	779,78	2 027 428,00 zł	1989	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
144	Wałowa 14	326,02	847 652,00 zł	1850	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
145	Wałowa 30	206,44	536 744,00 zł	1880	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
146	Wałowa 32	77,50	201 500,00 zł	1859	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
147	Wawrzyniaka 13	186,31	484 406,00 zł	1960	beton	beton	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
148	Wawrzyniaka 17	436,12	1 133 912,00 zł	1943	drewno	drewno	dachówka	nie	zgodnie z	domofon

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 115/130**

									przepisami p.poż.	
149	Wojska Polskiego 26	2 848,95	7 407 270,00 zł	2006	drewno	drewno	papa	tak	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
150	Wojska Polskiego 28	2 822,04	7 337 304,00 zł	2008	drewno	drewno	papa	tak	zgodnie z przepisami p.poż.	domofon
151	Zapadłe 4	57,20	148 720,00 zł	1849	drewno	drewno	papa	nie	zgodnie z przepisami p.poż.	
	<b>Podsumowanie</b>	<b>67 799,17</b>	<b>176 277 842,00 zł</b>							

L.p.	Wspólnoty mieszkaniowe Adres ROM 2	Powierzchnia budynku mieszkalnego	Wartość O budynku mieszkalnego	Rok budowy	Materiał **			Czy obiekt posiada sprawne urządzenie odgromowe (TAK, NIE)	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
					stropów	stropodachu	pokrycie			
1	6. Stycznia 11	864,67	2 248 142,00 zł	1873	drewno	drewno	papa	TAK	zgodnie z przepisami p.poż.	
2	6. Stycznia 8	403,65	1 049 490,00 zł	1870	drewno	drewno	papa	TAK	zgodnie z przepisami p.poż.	
3	Al. Okrężna 7- 9- 11	1 209,80	3 145 480,00 zł		drewno	drewno	dachówki	TAK	zgodnie z przepisami p.poż.	
4	Al. Okrężna 21-25	1 190,00	3 094 000,00 zł	1942	drewno	drewno	dachówki	TAK	zgodnie z przepisami p.poż.	
5	Al. Okrężna 27	441,00	1 146 600,00 zł	1942	drewno	drewno	dachówki	TAK	zgodnie z przepisami p.poż.	

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 116/130**

6	Alejnika 9	2 167,96	5 636 696,00 zł	1986	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
7	Andrzeja 12	663,84	1 725 984,00 zł	1956	żelbetowy	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
8	Armii Krajowej 1	3 400,55	8 841 430,00 zł	1952	prefabrykat	prefabrykat	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
9	Armii Krajowej 12	2 253,18	5 858 268,00 zł	1963	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
10	Armii Krajowej 16	2 174,29	5 653 154,00 zł	1963	prefabrykat	prefabrykat	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
11	Armii Krajowej 5	1 062,45	2 762 370,00 zł	1955	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
12	Armii Krajowej 9	2 446,70	6 361 420,00 zł	1970	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
13	Blonie 9	1 100,91	2 862 366,00 zł	1964	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
14	Blonie 17	1 104,27	2 871 102,00 zł	1964	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
15	Blonie 27	485,27	1 261 702,00 zł	1927	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
16	Broniewskiego 5	2 028,05	5 272 930,00 zł	1962	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
17	Cegielna 20	1 780,12	4 628 312,00 zł	1976	"żerań"	"żerań"	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
18	Daszyńskiego 17	441,51	1 147 926,00 zł	1957	żelbetowy/ceramiczny	żelbetowy/ceramiczny	dachówka	TAK	zgodne z przepisami	Domofon

Nr sprawy:

									p.poż.	
19	Daszyńskiego 17a	320,73	833 898,00 zł	1957	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
20	Daszyńskiego 24	2 007,81	5 220 306,00 zł	1961	żelbetowy/ceramiczny	żelbetowy/ceramiczny	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
21	Daszyńskiego 26	2 122,90	5 519 540,00 zł	1957	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
22	Daszyńskiego 28	1 986,48	5 164 848,00 zł	1961	prefabrykat	prefabrykat	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
23	Daszyńskiego 32	811,85	2 110 810,00 zł	1960	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
24	Daszyńskiego 34	821,42	2 135 692,00 zł	1960	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
25	Daszyńskiego 36	1 020,81	2 654 106,00 zł	1960	kanałowy	kanałowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
26	Dworcowa 18	224,20	582 920,00 zł	1901	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
27	Dworcowa 51	750,49	1 951 274,00 zł	1870	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
28	Dworcowa 53a	544,77	1 416 402,00 zł	1860	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
29	Dworcowa 53c	492,36	1 280 136,00 zł	1860	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
30	Dworcowa 53d	246,97	642 122,00 zł	1860	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
31	Dworcowa 80	861,27	2 239 302,00 zł	1893	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z	Domofon

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 118/130**

									przepisami p.poż.	
32	Działowa 3	618,89	1 609 114,00 zł	1888	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
33	Emilii Plater 9	3 819,26	9 930 076,00 zł	1988	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
34	Glinki 1	246,36	640 536,00 zł	1934	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
35	Grabskiego 10	833,13	2 166 138,00 zł	1945	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
36	Grabskiego 12	866,99	2 254 174,00 zł	1890	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
37	Grabskiego 13-15	896,78	2 331 628,00 zł	1969	prefabrykat	prefabrykat	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
38	Harcerstwa Polskiego 1	772,40	2 008 240,00 zł	1951	DZ3	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
39	Harcerstwa Polskiego 14	2 071,41	5 385 666,00 zł	1958	DMS	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
40	Harcerstwa Polskiego 15	2 102,25	5 465 850,00 zł	1957	DMS	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
41	Harcerstwa Polskiego 4	963,12	2 504 112,00 zł	1965	DMS	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
42	Harcerstwa Polskiego 6	761,49	1 979 874,00 zł	1952	DZ3	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
43	Harcerstwa Polskiego 8	792,85	2 061 410,00 zł	1952	DZ3	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 119/130**



44	Jacewska 18	233,61	607 386,00 zł	1949	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
45	Kątna 20 A	793,71	2 063 646,00 zł	1992	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
46	Kątna 20 B	789,60	2 052 960,00 zł	1992	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
47	Kątna 20C	789,60	2 052 960,00 zł	1992	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
48	Kątna 20D	987,01	2 566 226,00 zł	1992	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
49	Kielbasiewicza 11C	1 095,64	2 848 664,00 zł	1985	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
50	Kielbasiewicza 9	1 751,40	4 553 640,00 zł	1985	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
51	Konopnickiej 24	1 496,60	3 891 160,00 zł	1930	żelbetowy	żelbetowy	blacha	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
52	Konopnickiej 26	1 074,40	2 793 440,00 zł	1963	prefabrykat	prefabrykat	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
53	Konopnickiej 29	2 118,60	5 508 360,00 zł	1956	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
54	Konopnickiej 30	1 071,93	2 787 018,00 zł	1955	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
55	Kopernika 11	642,68	1 670 968,00 zł	1960	prefabrykat	prefabrykat	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
56	Kopernika 14	1 027,53	2 671 578,00 zł	1967	plyta	plyta	papa	TAK	zgodne z przepisami	Domofon

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 120/130**

									p.poż.	
57	Kopernika 4	3 244,85	8 436 610,00 zł	1971	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
58	Kopernika 8	1 033,74	2 687 724,00 zł	1967	prefabrykat	prefabrykat	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
59	Królowej Jadwigi 15	769,54	2 000 804,00 zł	1863	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
60	Królowej Jadwigi 18	464,65	1 208 090,00 zł	1884	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
61	Kr. Jadwigi 44	872,34	2 268 084,00 zł	1890	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
62	Królowej Jadwigi 7	408,93	1 063 218,00 zł	1850	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
63	Krzywińskiego 12	1 661,00	4 318 600,00 zł	1986	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
64	Krzywoustego 43	4 301,02	11 182 652,00 zł	1976	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
65	Łokietka 37	3 105,28	8 073 728,00 zł	1975	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
66	Magazynowa 104	186,51	484 926,00 zł	1901						
67	Magazynowa 31	231,57	602 082,00 zł	1901	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
68	Magazynowa 35	404,96	1 052 896,00 zł	1901	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
69	Magazynowa 87	87,90	228 540,00 zł	1901	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 121/130**

70	Mała Andrzeja 9	2 106,20	4 212 400,00 zł	1959	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
71	Marcinkowskiego 14	179,68	467 168,00 zł	1870	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
72	Mątewska 10	443,31	1 152 606,00 zł	1895	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
73	Mątewska 7	198,32	515 632,00 zł	1905	drewno	drewno	eternit	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
74	Mieszka I 2	3 276,52	8 518 952,00 zł	1975	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
75	N.M.P. 18	356,87	927 862,00 zł	1925	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
76	N.M.P. 19	2 110,40	5 487 040,00 zł	1908	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
77	Narutowicza 18	644,32	1 675 232,00 zł	1896	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
78	Narutowicza 54	420,19	1 092 494,00 zł	1912	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
79	Narutowicza 56	706,01	1 835 626,00 zł		drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
80	Narutowicza 75	537,46	1 397 396,00 zł	1961						Domofon
81	Pakoska 53	356,30	926 380,00 zł	1954	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
82	Pakoska 6/8/10	736,61	1 915 186,00 zł	1954	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
83	Piękna 17	1 448,91	3 767 166,00 zł	1954	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z	Domofon

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 122/130**

									przepisami p.poż.	
84	Piękna 18	1 449,67	3 769 142,00 zł	1954	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
85	Piękna 19	1 610,04	4 186 104,00 zł	1954	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
86	Plac Klasztorny 1a	592,20	1 539 720,00 zł	1897	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
87	Plac Klasztorny 1b	139,90	363 740,00 zł	1870	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
88	Poznańska 1c	682,10	1 773 460,00 zł	1956	drewno	drewno	ondulina	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
89	Poznańska 2 ab	1 094,99	2 846 974,00 zł	1886	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
90	Poznańska 350	645,33	1 677 858,00 zł	1897	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
91	Poznańska 352	774,19	2 012 894,00 zł	1897	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
92	Poznańska 355	552,62	1 436 812,00 zł	1918	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
93	Poznańska 360	928,82	2 414 932,00 zł	1897	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
94	Rynek 1	628,40	1 633 840,00 zł	1850	drewno	drewno	papa/dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
95	Rynek 5	696,75	1 811 550,00 zł	1850	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 123/130**

96	Sienkiewicza 7-9	421,83	1 096 758,00 zł	1919	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
97	Sikorskiego 17	966,93	2 514 018,00 zł	1951	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
98	Sikorskiego 23	962,65	2 502 890,00 zł	1950	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
99	Sikorskiego 26-28	1 038,46	2 699 996,00 zł	1949	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
100	Sikorskiego 32	450,36	1 170 936,00 zł	1943	drewno	drewno	dachówki bitumiczne	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
101	Sikorskiego 33	504,20	1 310 920,00 zł	1941	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
102	Sikorskiego 34	501,26	1 303 276,00 zł	1943	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
103	Sikorskiego 35	385,80	1 003 080,00 zł	1941	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
104	Słoneczna 20	374,85	974 610,00 zł							
105	Solankowa 10	1 322,34	3 438 084,00 zł	1898	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
106	Solankowa 4	669,35	1 740 310,00 zł	1905	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
107	Solankowa 59/61	458,62	1 192 412,00 zł	1907	żelbetowy	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
108	Solankowa 60-62	437,83	1 138 358,00 zł	1919	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
109	Szarych	2 428,19	6 313 294,00 zł	1984	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z	Domofon

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 124/130**

	Szeregów 5A								przepisami p.poż.	
110	Szeroka 7	257,24	668 824,00 zł	1890	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
111	Szosa Bydgoska 18	883,00	2 295 800,00 zł	1995			blacha	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
112	Św. Ducha 18	189,36	492 336,00 zł	1925	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
113	Św. Ducha 38a	208,02	540 852,00 zł	1892	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
114	Św. Ducha 41	754,39	1 961 414,00 zł	1896	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
115	Św. Ducha 67	804,39	2 091 414,00 zł	1886	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
116	Św. Mikołaja 21	303,79	789 854,00 zł	1902	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
117	Św. Ducha 26	753,31	1 958 606,00 zł	1926	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
118	Toruńska 113	514,25	1 337 050,00 zł	1896	drewno	drewno		TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
119	Toruńska 119	330,77	860 002,00 zł	1890	drewno	drewno		TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
120	Toruńska 14	878,63	2 284 438,00 zł	1895	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
121	Toruńska 16	472,56	1 228 656,00 zł	1895	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 125/130**

122	Toruńska 20	828,24	2 153 424,00 zł	1892	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
123	Toruńska 30	815,27	2 119 702,00 zł	1918 (modernizacja 1995)	prefabrykat	prefabrykat	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
124	Toruńska 78	4 303,22	11 188 372,00 zł	1975	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
125	Toruńska 8	970,24	2 522 624,00 zł	1890	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
126	Toruńska 80/82/84	1 459,74	3 795 324,00 zł	1896	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
127	Toruńska 86	227,27	590 902,00 zł	1896	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
128	Wawrzyniaka 10	945,19	2 457 494,00 zł	1959	prefabrykat	prefabrykat	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
129	Wawrzyniaka 14	809,08	2 103 608,00 zł	1959	prefabrykat	prefabrykat	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
130	Wawrzyniaka 15	3 260,28	8 476 728,00 zł	1971	kanalowe	kanalowe	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon +monitoring
131	Wawrzyniaka 19	438,44	1 139 944,00 zł	1943	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
132	Wawrzyniaka 21	444,29	1 155 154,00 zł	1943	drewno	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
133	Wawrzyniaka 8	774,52	2 013 752,00 zł	1964	prefabrykat	prefabrykat	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
134	Wilkońskiego 28	438,25	1 139 450,00 zł	1964	DZ3	drewno	dachówka	TAK	zgodne z przepisami	Domofon

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 126/130**

									p.poż.	
135	Wilkońskiego 38	1 974,30	5 133 180,00 zł	1963	prefabrykat	prefabrykat	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
136	Wilkońskiego 40	1 613,89	4 196 114,00 zł	1966	prefabrykat	prefabrykat	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
137	Wilkońskiego 42	1 606,88	4 177 888,00 zł	1965	prefabrykat	prefabrykat	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon
138	Wilkońskiego 35	3 168,93	8 239 218,00 zł	1965	prefabrykat	prefabrykat	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	Domofon

#### Budynki własne PGKiM

Lp.	Budynek	Zakład	Rok budowy	Materiał **				Czy obiekt posiada sprawne urządzenie odgromowe (TAK lub NIE)	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
				ścian	stropów	stropodachu	pokrycie			
1	Domek kempingowy Nr 1 (drewn.)	O.W. Oćwieka	ok. 1986	drewniane z desek wybite sklejka			papa	NIE	zgodne z przepisami p.poż.	
2	Domek kempingowy Nr 2 (drewn.)	O.W. Oćwieka	ok. 1986	drewniane z desek wybite sklejka			blacha	NIE	zgodne z przepisami p.poż.	
3	Domek kempingowy Nr 3 (drewn.)	O.W. Oćwieka	ok. 1986	drewniane z desek wybite sklejka			panele z blachy falistej	NIE	zgodne z przepisami p.poż.	

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 127/130**



4	Domek kempingowy Nr 4 (drewn.)	O.W. Oćwieka	ok. 1986	drewniane z desek wybite sklejką			papa	NIE	zgodne z przepisami p.poż.	
5	Domek kempingowy Nr 5 (drewn.)	O.W. Oćwieka	ok. 1986	drewniane wybite płytą piłśniową			papa	NIE	zgodne z przepisami p.poż.	
6	Domek kempingowy Nr 6 (metalowy)	O.W. Oćwieka	ok. 1986	blacha			blacha trapezowa	NIE	zgodne z przepisami p.poż.	
7	Domek kempingowy Nr 7 (drewn.)	O.W. Oćwieka	2010	drewno			papa	NIE	zgodne z przepisami p.poż.	
9	Pawilon magazynowo-administracyjny ul. Toruńska 165	Stacja paliw	1980	metal + płyty warstwowe	stalowe	stalowe	płyty warstwowe	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	monitoring, ochrona
10	Wiata składowania i dojrzewania kompostu	ZUOK	2000	blacha trapezowa	-	-	blacha trapezowa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	monitoring, ochrona
11	Wiata do gromadzenia surowców wtórnych	ZUOK	2001	blacha trapezowa	-	-	blacha trapezowa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	monitoring, ochrona
12	Budynek kontenerowy socjalno- techniczny	ZUOK	1999	płyta obornicka + ocieplenie	podsufitka	płatwie ceownika i blacha fałdowa	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	monitoring, ochrona
13	Warsztat - Wawrzyniaka	Zarząd	ok. 1931	cegła	beton, drewno	drewno	papa	TAK		
14	Hala produkcyjna	Zarząd		cegła i płyty warstwowe (obustronnie blacha profilowana) + ocieplenie	stalowe	stalowe	płyty warstwowe	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	monitoring + ochrona
15	Malarnia	Zarząd	ok. 1931	płyta pw8	beton/drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
16	Garaż - Jaśkowskiego	Zarząd	ok. 1967-68	cegła	żelbetowy	żelbetowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
17	Warsztaty, magazyn, WC	Zarząd	ok. 1931	cegła	drewno	drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
18	Magazyn - Wawrzyniaka	Zarząd	ok. 1931	cegła	beton, drewno	beton/drewno	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
19	Magazynki podręczne - Jaśkowskiego	Zarząd	ok. 1967-68	cegła	drewno	drewniano	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	
20	Budynek biurowy - Wawrzyniaka	Zarząd	ok. 1910	cegła palona pełna +	żelbetowe i drewniane	drewniane	dachówka ceramiczna	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	alarm

Nr sprawy:

				ocieplenie						
21	Budynek administracji - Jaśkowskiego	Zarząd	ok. 1967-68	cegła palona pełna + ocieplenie	belkowo-pustakowy	belkowo-pustakowy	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	alarm
22	Wiata stalowa- Toruńska	Zarząd		blacha	stalowy	stalowy				monitoring + ochrona
23	Hala myjni - Toruńska 165	ZUSiP	1980	plyty warstwowe	stalowe	stalowe	plyty warstwowe	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	monitoring + ochrona
24	Magazyn - Toruńska 165	ZUSiP	1980	plyty warstwowe	stalowe	stalowe	plyty warstwowe	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	monitoring + ochrona
25	Hala magazyn	ZUSiP	1980	plyty warstwowe	stalowe	stalowe	plyty warstwowe	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	monitoring + ochrona
26	Budynek warsztatowo-socjalny - Toruńska 165	ZUSiP	1980	cegła i gazobeton	plyty kanałowe	plyty korytkowe	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	alarm + monitoring + ochrona
27	Budynek portierni - Toruńska 165	ZUSiP	1980	cegła	plyty żelbetowe	plyty żelbetowe	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	monitoring + ochrona
28	Hala warsztatu + magazyn	Toruńska	1980	cegła i plyty warstwowe (obustronnie blacha profilowana) + ocieplenie	stalowe	stalowe	plyty warstwowe	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	monitoring + ochrona
29	Boksy dla psów do kwarantanny schronisko	Z-d Zieleni	ok. 1970 (budynek w którym są te boksy)	cegła	stalowe	płatwie stalowe	plyty eternitowe, blacha	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	monitoring + ochrona
30	Boksy dla zwierząt	Z-d Zieleni	ok. 2001	cegła	plyty żelbetowe	plyty żelbetowe	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	monitoring + ochrona
31	Budynek wieloczynnościowy	Z-d Zieleni	ok. 1970	cegła palona pełna, cegła wapienno-piaskowa, elementy gazobetonowe	plyty żelbetowe	plyty żelbetowe	papa	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	alarm + monitoring + ochrona
32	Kociarnia- Wiata	Z-d Zieleni	przebudowa w 2001 r.	3 ściany murowane, 1 z plyty z tworzywa sztucznego	stalowe	płatwie stalowe	plyty eternitowe, blacha	TAK	zgodne z przepisami p.poż.	monitoring + ochrona

Nr sprawy:

**PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu 129/130**