

1. przekrój stropu między-kondygnacyjnego stanowiącego przegrodę pomiędzy lokalami mieszkalnymi nr 2 i 3 w sposób opisowy oraz graficzny (jako przekrój w formie graficznej należy rozumieć przedstawienie rysunku zawierającego warstwy stropu wraz z ich opisem),
2. określenie nośności stropu stanowiącego przegrodę pomiędzy lokalami mieszkalnymi nr 2 i 3 w zakresie zdolności do przeniesienia obciążeń użytkowych oraz stałych występujących w lokalu mieszkalnym nr 3,
3. określenie stanu technicznego stropu stanowiącego przegrodę pomiędzy lokalami mieszkalnymi nr 2 i 3 w tym: oznaczenie stopnia zawilgocenia belek (wraz z odniesieniem do dopuszczalnego % zawilgocenia drewnianych elementów konstrukcyjnych w budownictwie), oznaczenie występowania pasożytów bytujących w elementach drewnianych,
4. określenie bezpieczeństwa użytkowania lokalu nr 3 w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania lokalu nr 2 (tj. wykazania czy istnieją przeciwwskazania w zakresie dalszego użytkowania lokalu nr 3 bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo użytkowania budynku)